नेपाल सरकार
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
(.......................................)

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८१६१४, ४४७६११०

फ्याक्स (९७७-१)-४४८०२५७
पोष्ट बक्स नं. २५०७
थापागाउँ, अनामनगर
काठमाडौं, नेपाल

पत्र संख्या :- ०७५/७६
च.नं. 282

मिति: ०७५/०४/२२

विषयः- भवनको Roof Truss को माथिल्लो भागमा रहेको Opening टाल्ने र ventilation फिटिंग गर्ने सम्बन्धमा।

श्री यूनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भि.
सानो गौचरण, काठमाण्डौ।
फोन न.: ०१-४१११०७७,०१-४१११०८१
मो.न. : ९८४१६७८२८०

त्यस युंनाईटेड बिल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भी. र विद्युत विकास विभाग बीच मिति २०६८/०३/१६ मा भवन निर्माण सम्बन्धि भएको सम्झौताको म्याद अन्तिम पटक मिति २०७५/०४/१० को निर्णयानुसार असोज मसान्त, २०७५ सम्म थपिएको व्यहोरा विदितै छ।

हाल निर्माणको प्रगति अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको र सामानको अभाव तथा कामदारको कमीले निर्माण कार्य अति नै प्रभावित भएको छ। यस सम्बन्धमा निर्माण कार्य चाडै सम्पन्न गर्न र आएका समस्याहरु समाधान गर्न प्रत्येक दोश्रो दिनमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका प्रवन्ध निर्देशक, साईटइन्चार्ज, स्टोरकिपर, एकाउन्टेन्ट लगायत निर्माण कार्यसंग सम्वन्धित अन्य व्यक्तिहरुवीच निर्माण सम्बन्धी प्रत्येक कार्य (Item) मा बिस्तृत छलफल हुने गरेको र सोहि अनुसार सामानहरु मगाई कार्य गर्न सहमति हुने गरेको छ। विगतका केही दिनदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न छलफलमा भएको कार्यहरु नभएको/नगरेको र पर्याप्त मात्रामा सामान नआएकोले निर्माण सामग्रीको अभाव सृजना भएको तथा प्रत्येक कार्यको लागि पर्याप्त मात्रामा कामदार नभएकोले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भईरहेको विभागको ठहर रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा, निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई भईरहेको मुख्य कारणहरु मध्यको एक कारण Roof Truss को माथिल्लो भागमा रहेको Opening टाल्ने र Ventilation जडान गर्ने कार्य रहेको छ। छतमा रहेको truss को openingहरु पूर्णरूपले टाली नसकेको हुंदा वरीपरीबाट परेको पानी भवनभित्र छिर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा भवनभित्र भईरहेको painting को कार्य लगायत अन्य कार्यहरुलाई प्रतिकूल असर परेको र कति पय अवस्थामा कार्यहरु दोहोरिएको देखिन्छ।

उक्त समस्या समाधान गर्नको लागि Roof Truss को माथिल्लो भागको opening मा aluminium section फ्रेमको ventilation यथासिघ्र जडान गर्नु पर्ने देखिन्छ। सो कार्यको लागि १८ वटा ५० x ६० mm को rectangular aluminium section आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

क्रमशः

नेपाल सरकार
जलश्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
(...)

फोन नं. ४४७४८५२, ४४८०२७६
४४७८०८५, ४४८०३२६
४४८०४२५, ४४९६८००
४४८१६१४, ४४७६११०
फ्याक्स (९७७-१)-४४८०२५७
पोष्ट बक्स नं. २५०७
थापागाउँ, अनामनगर
काठमाडौं, नेपाल

पत्र संख्या :-

मितिः ....

विषयः-

अतः उक्त कार्य सम्पन्न गर्नको लागि चाहिने Aluminium section र Glass लगायत अन्य आवश्यक सामानहरुको estimate गरी यथासिघ्र सामानहरु मगाउन हुन र ventilation फिट गरी openingहरु टाल्न लगाउन हुन अनुरोध छ ।

(आशिष श्रेष्ठ)
इन्जिनियर

<u>बोधार्थ :</u>

१. श्री यूनाईटेड बिल्डर्स एंड इंजिनियरिंग प्रा.लि., ४७७०२४५,४६२००४८
२. श्री डांफे कंस्ट्रक्शन क. प्रा.लि., ०१-४६२००४८,४६२००७४, Fax: ०१-४६२०४३६
३. श्री सुनौला खिम्ती कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., ०१-४४७०५३१, ४४८४०८०
४. साईट इन्चार्ज (निर्माण व्यवसायी) श्री राजदेव यादव- सामान यथासिघ्र मगाई कार्य चाडै सम्पन्न गराउन हुन ।
५. एकाउन्टेन्ट (निर्माण व्यवसायी) श्री अभिनाष गौचन - सामान यथाशिघ्र मगाउन हुन ।
६. सुपरवाईजर (निर्माण व्यवसायी) श्री शंकर घिमिरे - सामान यथाशिघ्र मगाउन र जडान चाडै सम्पन्न गर्न हुन ।
७. श्री उमेश श्रेष्ठ (कार्यसम्वन्धी जिम्मेवार व्यक्ति) - निर्माणस्थलमा पर्याप्त कामदार खटाई Roof Truss को Opening टाल्न र Ventilation जडान चाडै सम्पन्न गर्नहुन ।
८. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री केशव बस्नेत - कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन ।
९. सब इन्जिनियर (वि.वि.वि.) श्री राजकुमार फुयाल- कार्यको अनुगमन गरी दैनिक reporting गर्नहुन ।